



POHLAD VÝCHODNÝ
MIERKA 1:50




POHLAD ZÁPADNÝ
MIERKA 1:50



LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- B04 ODSTRÁNENIE PŮVODNÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ
- B05 ODSTRÁNENIE PŮVODNÝCH OKIEN A VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV
- B06 ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASÁDY
- B07 ODSTRÁNENIE PŮVODNÉHO VSTUPNÉHO, BETÓNOVÉHO SCHODISKA
- B08 ODSTRÁNENIE OCELOVÉHO STĹPIKA
- B09 ODSTRÁNENIE PŮVODNEJ OCELOVEJ PLOŠINY
- B10 ODSTRÁNENIE PŮVODNÝCH ROZVODOV NA FASÁDE
- B11 ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OPORNÉHO MÚRU (OMIETKY A TEHÁL

POHLAD JUŽNÝ
MIERKA 1:50



LEGENDA MATERIÁLOV

- BÚRANÉ, ODSTRÁŇOVANÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA OZNAČENÍ

- Bx BÚRACIE PRÁCE
- PT PŮVODNÝ TERÉN
- MOŽNOSŤ REALIZÁCIE V DRUHEJ ETAPE
- OZNAČENIE ZMENY

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- B31 ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY V CELOM PIESTORE PRASKLÍN AŽ PO NOSNÉ MURIVO
- B32 ODSTRÁNENIE ARMOVACEJ SIEŤKY
- B37 ODSTRÁNENIE ČASTI PŮVODNÉHO, BETÓNOVÉHO CHODNÍKA
- B38 VYBÚRANIE PŮVODNÝCH PREKLADOV PO ŽB VENIEC STAVBY A ZVÄČŠENIE SVETLEJ VÝŠKY OTVOROV

POZNÁMKY:

RIEŠENÚ STAVBU PO OBVODE ODKOPAŤ. TEPELNÚ IZOLÁCIU OBVODOVÝCH STIEN V SOKLOVEJ ČASTI STIAHNÚŤ MIN. 0.50 m POD UPRAVENÝ TERÉN. PO ODKRYTÍ HYDROIZOLAČNÉHO SYSTÉMU SPODNEJ STAVBY SKONTROLOVAŤ STAV HYDROIZOLÁCIE A V PRÍPADE, ŽE SA PREUKÁŽE POŠKODENIE ALEBO DEGRADÁCIA HYDROIZOLÁCIE NA MIESTO STAVBY PRIZVAŤ PROJEKTANTA, KTORÝ ODPORUČÍ SPÔSOB SANÁCIE. SPÔSOB SANÁCIE TRHLÍN STAVBY VIĎ. STATICKÝ POSUDOK.

	Odstránenie pôvodného vstupného schodiska a časti chodníka, pre vyhotovenie novej rampy pre imobilných.			
	Odstránenie pôvodnej betónovej dosky v nike zo severnej strany a odkopanie a zaizolovanie objektu v tomto mieste.			
	Odstránenie pôvodných prekladov nad dverami a zväčšenie svetelej výšky dverných otvorov.			
01		11/2019	Ing. Juričková	
Index revízie	Popis zmeny	Dátum	Vykonal	Podpis